



Прайс-лист на сервисные работы

01.04.2014.

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СВК

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА, руб.
1.	Техническое обслуживание систем кондиционирования (СК)	
1.1.	Оконного и мобильного типа	1000,00
*1.2.	Раздельного типа – Сплит - Системы Кондиционирования (ССК)	
	- Мощностью до 2,5 кВт	1 500,00
	- Мощностью 3,7 кВт - 5 кВт	1 600,00
	- Мощностью 5 кВт - 7 кВт	1 700,00
	- Мощностью 7 кВт - 10 кВт	1 800,00
	- Мощностью 10 кВт - 14 кВт	1 900,00
	- Мощностью свыше 14 кВт	2 000,00
	Мульти-сплит системы рассчитываются: +30% от стоимости ТО ССК (п.1.2.)	
1.3.	Систем чиллер-фанкойл	
	- Чиллер	5 000,00- 10 000,00
	- Фанкойл (при количестве от 10 шт.)	500,00
2.	Техническое обслуживание систем вентиляции	
2.1.	Приточной установки	
	- Воздухопроизводительность до 5000 м3/ч	2 000,00
	- Воздухопроизводительность от 5000 до 10000 м3/ч	3 000,00
	- Воздухопроизводительность от 10000 до 20000 м3/ч	4 000,00
	- Воздухопроизводительность свыше 20000 м3/ч	5 000,00
2.2.	Вытяжной установки	
	- Воздухопроизводительность до 5000 м3/ч	1 000,00
	- Воздухопроизводительность от 5000 до 10000 м3/ч	1 200,00
	- Воздухопроизводительность от 10000 до 20000 м3/ч	1 400,00
	- Воздухопроизводительность свыше 20000 м3/ч	1 600,00
3.	Ремонт ССК	
3.1.	Выезд тех. Специалиста в пределах Екатеринбурга (1 день)	1 000,00
3.2.	Выезд тех. Специалиста в пределах Свердловской обл. (1 день)	1 500,00 +40,00 за каждые 10км удаленности от города
3.3.	Выезд тех. Специалиста за пределами Свердловской обл. (1 день)	2 500,00+60,00 за каждые 10км удаленности от города
3.4.	Диагностика	1 500,00
*3.5.	Ремонт электронной части СК	
	- ССК мощностью до 5 кВт	1 000,00
	- ССК мощностью свыше 5 кВт	1 700,00
3.6.	Устранение утечки хладагента	1 000,00
**3.7.	Заправка хладагента СК	
	- Оконного типа	1 000,00
	- ССК мощностью до 5 кВт	1 200,00
	- ССК мощностью свыше 5 кВт	1 500,00



4.	Замена электронного блока СК	1 500,00
5.	Ремонт электронного блока СК	2 500,00
**6.	Замена компрессора СВК	
	- Оконного типа	3 000,00
	- ССК мощностью до 4 кВт	4 000,00
	- ССК мощностью 4 кВт – 10 кВт	5 000,00
	- ССК мощностью свыше 10 кВт	6 000,00
7.	Замена фильтра - осушителя СК	1 500,00
*8.	Замена эл. двигателя или крыльчатки вентилятора внешн. блока ССК	2 500,00
*9.	Замена эл. двигателя или крыльчатки вентилятора внутр. блока ССК	2 000,00
*10.	Замена эл. двигателя шторки	1 500,00
11.	Продувка и промывка дренажной системы СК	1 900,00
*12.	Замена дренажной трубки (за 1 метр) СК	550,00
*13.	Замена дренажного насоса СК	1 500,00
14.	Чистка конденсатора СК с воздушным охлаждением	1 500,00
	- С использованием парогенератора	1 800,00
	- С полной разборкой с мойкой	2 500,00
15.	Чистка конденсатора СК с водяным охлаждением	2 000,00
*16.	Замена фильтрующих элементов СК	1 000,00
17.	Чистка фильтрующих элементов СК	1 000,00
	- Турбины внутр. блока	1 100,00
	- Испарителя	1 000,00
	- Чистка внутреннего блока с мойкой	2 000,00
18.	Чистка СК оконного типа	1 500,00
19.	Устранение дефектов холодильного цикла	
	- Без демонтажа	2 500,00
	- С демонтажом	4 000,00
20.	Вакуумирование ССК	2 000,00
***21.	Демонтаж наружного блока ССК	
	- На высоте до 5 м до 5 кВт	3 000,00
	- На высоте до 5 м до 5 – 12 кВт	4 500,00
	- На высоте до 5 м свыше 12 кВт	6 000,00
	- На высоте свыше 5 м до 5 кВт	4 000,00
	- На высоте свыше 5 м до 5 - 12 кВт	6 000,00
	- На высоте свыше 5 м свыше 12 кВт	8 000,00
***22.	Монтаж наружного блока ССК	
	На высоте до 5 м до 5 кВт	6 000,00
	На высоте до 5 м до 5-12 кВт	8 000,00
	На высоте до 5 м свыше 12 кВт	10 000,00
	На высоте свыше 5 м до 5 кВт	8 000,00
	На высоте свыше 5 м до 12 кВт	10 000,00
	На высоте свыше 5 м свыше 12 кВт	12 000,00
23.	Демонтаж внутреннего блока ССК	
	Мощностью до 5 кВт	2 000,00
	Мощностью 5-12 кВт	3 000,00
	Мощностью свыше 12 кВт	4 000,00



ЭКОСФЕРА

	Мощностью до 5 кВт	3 000,00
	Мощностью 5-10 кВт	4 000,00
	Мощностью свыше 10 кВт	6 000,00
25.	Монтаж СК оконного типа	2 500,00
26.	Демонтаж СК оконного типа	1 000,00
27.	Услуги сторонних организаций (АГП – 4 часа)	6 000,00
28.	Услуги альпиниста, 1 час	3 000,00
*29.	Тепловые завесы	
	- Замена тэна	1 500,00
	- Чистка оребрения воздушных тэнов	1 000,00
	- Ремонт блока управления	2 000,00
	- Демонтаж	1 500,00
	- Монтаж	3 000,00
Ремонт систем вентиляции		
*30.	- Замена подшипников скольжения вентиляторов	2 500,00
*31.	- Замена датчиков	1 500,00
*32.	- Замена пускового конденсатора	1 000,00
33.	- Демонтаж вентилятора /эл.калорифера/, фильтра /обратного клапана/ с проходным сечением до 0,16 м ²	2 000,00
34.	- Демонтаж вентилятора /эл.калорифера/, фильтра /обратного клапана/ с проходным сечением свыше 0,16 м ²	3 000,00
35.	- Монтаж вентилятора /эл.калорифера/, фильтра /обратного клапана/ с проходным сечением до 0,16 м ²	3 500,00
36.	- Монтаж вентилятора /эл.калорифера/, фильтра /обратного клапана/ с проходным сечением свыше 0,16 м ²	5 000,00
37.	- Замена трехходового клапана смесительного узла	1 500,00
38.	- Замена эл.привода заслонки	1 000,00
39.	Ремонт регуляторов скорости 3ф/температуры/СО	2 000,00
Настройка систем вентиляции		
40.	- Регулирование системы автоматики с пошаговым управлением	2 000,00
41.	- Регулирование систем автоматики с P, PI, PID управлением	3 000,00
42.	- Программирование контролера	4 000,00
43.	- Замеры расходов воздуха и паспортизация на одной установке (до 10 воздухораспределительных устройств)	4 000,00
44.	- Замеры расходов воздуха и паспортизация на двух установках (до 20 воздухораспределительных устройств)	6 000,00

ПРИМЕЧАНИЯ: * В цену не включена стоимость зап.частей и узлов.

** В цену не включена стоимость фреона.

*** В цену не включена стоимость автовышки.

Цены указаны для стандартного оборудования и нормальных условий проведения работ:

Расположение блоков в легкодоступных местах;

Ремонтные работы производятся в рабочее время.

- При проведении ремонтных работ в праздничные и выходные дни применяется коф. 2
- При проведении ремонтных работ в вечернее и ночное время применяется коф. 1,5